

## 공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	(주)제일건설	성명(대표자)	윤여웅							
	소재지	전북특별자치도 익산시 익산대로 124 (전화번호: 063-858-1234)									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			59㎡	84A㎡	84B㎡	102㎡	105㎡	108㎡	113㎡	118㎡	140㎡
399세대		38세대	134세대	124세대	18세대	29세대	9세대	15세대	26세대	6세대	
	사업계획 승인일		2017.06.02.								
측 정 자	상호	(주)이산친환경연구원	등록번호	159-86-00102 (측정대행업 등록번호 제5호)							
	소재지	전라남도 담양군 담양읍 예곡산단3로 30 (전화번호: 061-381-7981)									

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  또는  $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	8/6 (13:00)	(101-302)	동남향	56.4	불검출	27.2	불검출	불검출	불검출	밀폐 95.3 환기 33.9 ( )
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
2지점	8/6 (13:00)	(102-903)	남동향	40.8	불검출	78.6	불검출	불검출	불검출	밀폐 80.0 환기 17.0 ( )
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
3지점	8/6 (13:00)	(103-703)	서남향	23.2	불검출	102.6	불검출	불검출	불검출	밀폐 95.6 환기 26.5 ( )
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
4지점	8/6 (13:00)	(104-1402)	남서향	14.8	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	밀폐 97.6 환기 12.5 ( )
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
5지점	8/6 (13:00)	(105-402)	남동향	27.6	불검출	18.0	불검출	불검출	불검출	밀폐 112.8 환기 27.4 ( )
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
평균				32.6	불검출	45.3	불검출	불검출	불검출	밀폐 96.3 환기 23.5 ( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 08월 29일

제출자 (주)제일건설 (사명 불투명인)



군산시장 귀하